


LEGEPLADSINSPEKTION
Udført for:
Grundejerforeningen Toften
GRUNDEJERFORENINGEN TOFTEN

Antal beliggenheder: 1
Antal redskaber: 3



Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Allan Linde Larsen - 0005

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 0005 fra DS Certificering A/S
Medlem af BFLI "Brancheforeningen for Legepladsinspektører"

Inspektionsdato: okt 26, 2020

Rapportnr.: ALL4172

DANSK LEGEPLADSINSPEKTION ApS
Højager 91 • DK-8382 Hinnerup • CVR-nr. 34 90 32 39 • Bank: 5955 0004018982

Mail: mail@dalpin.dk
Web: www.dalpin.dk
Tlf.: +45 2510 2501

Svendborg afdeling v/Allan Linde Larsen
Bellisvej 6, DK-5700 Svendborg
Mobil: +45 2510 2504

Hinnerup afdeling v/Bjarne Terndrup
Højager 91, DK-8382 Hinnerup
Mobil: +45 2510 2502

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation
Inspektionsvilkår
Oversigt over beliggenhed
Beliggenhed

Kundeinformation

Kunde	Grundejerforeningen Toften	Kunde nr.	20243905
Adresse	Laksevænget 4	Kontaktperson	Stephan Randahl Bjerre
Område		Telefon	20243905
Postnr./By	5500 / Middelfart	E-mail	toftenmiddelfart@gmail.com

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder for installation af legepladsredskaber/sportsudstyr samt legepladsredskabers/sportsudstyrs stand, som ligger inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområde, hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling.

Hvor der er ikke modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 Konstruktionsintegritet inkl. annek A, B og C, samt i forhold til EN1176 del 6 Annek B, C og D. Ved inspektionen er benyttet testværktøjer som anvist i EN1176 del 1 Annek D samt EN1176 del 6 Annek E, samt almindelige måleværktøjer. Faldunderlagets stødabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapportingen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af redskabsdele er foretaget hvor det er skønnet nødvendigt.

Certificeret legepladsinspektør



Allan Linde Larsen

Oversigt over beliggenhed

Grundejerforeningen Toften (20243905)		Adresse: Laksevænget 4, Middelfart. 5500			Side 3
Kontaktperson: Stephan Randahl Bjerre		E-mail: toftenmiddelfart@gmail.com		Telefon: 20243905	
Risikovurdering					
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Toften (20243905)

Adresse: Laksevænget 4, Middelfart. 5500



Redskabsoversigt



Navn: Gyngestativ med redegynge
Redskabstype: Gyngesystem/Type 1 - Gyngesystem - en rotationsakse
Producent: Ludus ApS

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Legeopstilling
Redskabstype: Legesystem/Legetårn med rutsjebane
Producent: Ludus ApS

Åbne
problemstillinger: 0



Navn: Gyngestativ med dæksæder
Redskabstype: Gyngesystem/Diverse (Specificeret i navnefelt)
Producent: Ludus ApS

Åbne
problemstillinger: 0

Redskab - Gyngestativ med redegynge, Legepladsudstyr/Gynge/Type 1 - Gynge - en rotationsakse
Beliggenhed - Grundejerforeningen Toften

Navn: Gyngestativ med redegynge
Redskabsnr.: 20243905.1
Producent: Ludus ApS
Levetid: 10
Materiale: Stål/træ

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Legeopstilling, Legepladsudstyr/Legesystem/Legetårn med rutsjebane
Beliggenhed - Grundejerforeningen Toften

Navn: Legeopstilling
Redskabsnr.: 20243905.3
Producent: Ludus ApS
Materiale: kunststof/træ/Stål

Småbørn (0-5 år)
Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Redskab - Gyngestativ med dæksæder, Legepladsudstyr/Gynge/Diverse (Specificeret i navnefelt)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Toften

Navn: Gyngestativ med dæksæder

Redskabsnr.: 20243905.2

Producent: Ludus ApS

Levetid: 10

Materiale: kunststof/træ/Stål

Småbørn (0-5 år)

Børn (6-11 år)

Dette redskab har ingen problemstillinger



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en problemstilling ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på fx rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefra kommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefra kommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: Voldsomt og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med 2 lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighed af skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme og skinnedebn og lårben, Ryg og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om skadet tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
		Alvorlighed				

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5